

Fiche technique

Dimension (Longueur LOA x Largeur)	12,75m x 3,95m
Longueur Omologation	11,15m
Catégorie CE	B - 16 pax
Flotteurs	ORCA 866 - 8 Comp. D 74/60
Coque	Double Step
Réservoir carburant	750 lt
Réservoir d'eau douce	225 lt + 25 boiler
Puissance recommandé	2 x 400 hp
Puissance max	3 x 400 hp



Liste des prix

Hors motorisation

Soleil 42 Couple Verado V10-400 JPO

€ 289.500

TVA EXCLUE

€ 399.500

TVA EXCLUE

Soleil 42 - Couple Yamaha XF450XTO € 407.500

Kit Joystick Autopilot

TVA EXCLUE

Soleil 42 - Triple Yamaha F300NSB € 399.500

Kit Joystick Autopilot

TVA EXCLUE

Principal Standard

Guindeau électrique à double commandes
Plan de cuisson (gaz)
Frigo inox 90 litres dans le cockpit
Roll bar polyester blanc + Taud de soleil
Douche séparée dans la salle de bain
GARMIN Combine GPS/Sondeur 12"
Revetement teck (synthétique) complet - couleurs de votre choix

Éclairage LED interne et externe
Installation 230V avec chargeur de batteries
Installation Boiler (eau chaude 220 Volt)
WC électriques avec cuve à eau noires
Nespresso 220v
Pack stéréo marine bluetooth

Standard

Gelcoat, carène et pont blanc
Blower compartiment réservoir à carburant
4 taquets d'amarrage Inox
Sellerie complète
Balcon avant Inox
Système électrique complet
Feux de navigation
Sièges pilote et copilote
Corne de brume
Porte d'accès à la cabine coulissante
Meuble de cuisine
3 Pompes de cale automatiques
Pare brise - Mains courantes inox
Douchette sur plage de bain
2 Plages arrière avec échelle de bain
Réservoir d'essence et d'eau
Intérieur de cabane en bois
Armoire et meuble en bois avec plateau
Groove
Éclairage LED interne et externe
Plancher de cabane en bois stratifié
Sellerie intérieur complet
Hublot n°3 - Puits de lumière
Gonfleur de secours
Flotteurs Military Grey or Ice White

Optional

Air conditionné 16000 BTU	8.500
Propulseur d'étrave	5.850
Taud de protection console et poste de pilotage	1.995
Générateur diesel 2 KWA	15.500
Gonfleur électrique 12 volt	1.400
Table à disparition électrique dans le cockpit	5.400
Second Combine GARMIN GPS 12"	4.900
VHF Garmin DSC	2.375
Autopilot Garmin	4.395
Radar Garmin GMR 18 HD	4.750
Inverter Mastervolt 12/230 - 1000watt	2.475
Leds de courtoisie dans le cockpit (x6) & Pack sous marin	2.450
Série de crochets de relevage avec sangles de levage	1.075
Copie certificat CE+Déclaration de conformité	270
Déglçage, primaire, antifouling	2.225
Emballage thermo retractable pour transport	820
Berceau pour expédition par mer	2.425
Flotteurs CARBON (Off White, Military, Black)	2.475
Couleurs de Gel-coat Coque *** (noir ou military grey)	1.500
Couleur gel-coat cockpit & consol (noir ou military grey)**	6.275
Supplement T-TOP aluminium	11.900
Supplement HARD-TOP aluminium	19.500
Frigo 50L supplémentaire dans cabine	2.600
Taud Bimini électrique (version T-Top/ Hard-Top)	14.400
Computer de Chain	750
Couleur moteur blanc	3.425

*Le gelcoat des parties en fibre de verre du bateau dans toutes les différentes couleurs autres que le blanc peut être sujet à décoloration



Nautica Salpa s.r.l. a socio unico Ph. (+39) 0823 622207 - www.salpa.com - e-mail: info@salpa.com
Shipyard ed Headquarter: Strada Provinciale, 333 - Loc. Bovenzi, 7 - 81041 Vitulazio (CE) Italy - VAT ID. IT0453802639

Prix hors TVA, départ chantier Nautica Salpa S.r.l., Vitulazio (CE), Italie - Rév.16 du 20.08.2025

Les caractéristiques et toutes les données figurant dans les catalogues, tarifs, fiches techniques et toute autre publication sont fournies uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des éléments d'évaluation de la conformité du bien, conformément aux termes de la directive CE 2013/53.

Nautica Salpa, dans le but d'améliorer constamment ses modèles, se réserve le droit d'apporter à ses embarcations toutes les modifications jugées opportunes, y compris en dérogation aux spécifications contenues dans les catalogues, tarifs, fiches techniques et toute autre publication, et ce sans aucun préavis.

*** Le gelcoat des parties en fibre de verre du bateau, dans toutes les couleurs autres que le blanc, peut être sujet à une décoloration. Aucune garantie sur les aciers peints***.